Máquina cortadora de tela CNC

Ficha técnica de referencia

Corte y corte

Parámetro	Valor de referencia
Velocidad de corte	1–60 m/min, según el material y la profundidad de corte
Fuente de alimentación	380 V AC, trifásico, 50 Hz
Materiales	Tejidos y tejidos de punto, denim y telas no tejidas seleccionadas

La configuración final se indicará en la cotización de Feixing.