Máquina de corte de tecido CNC

Ficha técnica de referência

Corte e corte

Parâmetro	Valor de referência
Velocidade de corte	1–60 m/min, dependendo do material e da profundidade de corte
Fonte de alimentação	380 V AC, trifásico, 50 Hz
Materiais	Tecidos e malhas, jeans e nãotecidos selecionados

A configuração final consta da cotação da Feixing.