数控布料裁剪机

设备参考参数表

切割与分切

参数	参考值
切削速度	1–60 m/min，视材料和切深而定
电源	380 V AC，三相，50 Hz
材料	机织布、针织布、牛仔布及适用的无纺布

具体配置以飞星报价为准。